

91

Há outras situações que se observam no local que merecem a nossa atenção.

Ponto 2.

Em frente ao bar referido observa-se um tubo que, provavelmente, descarga no rio as águas residuais da atividade ali explorada. Ao lado da porta de acesso verifica-se a existência de poças de águas residuais. As fotos abaixo ilustram as situações descritas.



Ponto 3.

Mais à frente, no percurso integrado no Parque Fluvial observa-se uma descarga para o rio proveniente de uma fossa que recebe os efluentes domésticos das habitações da Rua do Pisão Novo.

